

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/ubranie-zaroodporne-typ-lekki-4-czesciowe-p-844.html>

Ubranie żaroodporne typ lekki 4-częściowe

Cena brutto	1 600,00 zł
Cena netto	1 300,81 zł
Dostępność	Dostępny



Opis produktu

Komplet 4-częściowy składa się z: Ubrania dwuczęściowego OS-52/OS58 getrów OG-14 i rękawic ochronnych.

Opcjonalnie można dokupić kaptur

UWAGI:
Ułóż jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999
Klasa ochrony:
Czasemicy wyżu w normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób
Odpiegła klasy ochrony
A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sekund, czas dalszego zarzęcia 0 sekund
D4 - promieniowanie ciepła (PN-EN 360:1995, metoda B) - stopień przenieszenia ciepła $t > 151$ s
C3 - wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373:1996) > 351 g

Części składowe:
Bluza 06-58 i spodnie 05 58

Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie ciepłe.

Wykonanie:
Ubiór wykonany jest z następującego udziału materiałów:
- tkanina szklana ST-97 metalizowana,
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie OK 5110 N,
- blura zapinana jest na szybko rozciągane zapinki chronione płytą przed adhezją płynnego metalu
- spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych do szalek

Konserwacja:
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać

Przechowywanie:
Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony

Opakowania ubrania:
Drobne uszkodzenia w postaci nacięcia o długości nie większej niż 3 cm, przepalanie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie większej niż 0,5 cm i ilości do 3 szt. rozwarania na szwie np. rękawa mogą być naprawione u producenta ubrania.

Opakowania graniczne:

Liczne zapalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji.