

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/bluza-zaroodporna-ochronna-p-1610.html>



Bluza żaroodporna ochronna

Cena brutto	510,00 zł
Cena netto	414,63 zł

Opis produktu

Wzrost spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Klasa ochrony:
 Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągnięta klasa ochrony:
 A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia, czas dalszego palenia 0 sek, czas dalszego zarzęcia 0 sek.
 C3 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) i §4250; stopień przenoszenia ciepła t > 151 s
 D4 - wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373:1996) > 351 g

Przeznaczenie:
Śluz przeznaczony jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie ciepłe.

Wykonanie:
 Ubiór wykonany jest z następującego układu materiałów:
 - tkanina szklana ST-97 metalizowana,
 - tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK 0/150 N;
 - bluza zapinana jest na szybko rozłączne zapinki chronione plisą przed adhezją płynnego metalu;

Konserwacja:
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać.

Przechowywanie:
Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony

Uszkodzenia ubrania:
Drobne uszkodzenia w postaci rozerwania o długości nie więcej niż 3 cm, przepalenie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie większej niż 0,5 cm i ilości do 3 szt. rozerwania na szwie np. rękawa, mogą być naprawione u producenta ubrania.

Liczne przepięcia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego właściwości ochronne i takie ubranie należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji

Transport:
Do transportu opakowań z odzieżą używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem, które powinny być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

ul. Czerniakowska 1
00-701 Warszawa